GK-11

EXTENSIOMETRE DU TISSU
FABRIC EXTENSIOMETER



Il est utilisé pour déterminer les corrections à effectuer sur les tissus en raison de la tension. Un gabarit de marquage et un marqueur sont fournis avec l'appareil. Il possède un indicateur numérique de charge.

It used to determine recovery of fabrics due to tension. A marking template, and a marking pen is given as a Standard. There is a digital load indicator.

NORMES & STANDARDS
BS 4294, EN 14704-2, BS EN 14704-1

info@gateslab.com